


РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ [L3 Turbo]

id0116b4800100

Моторный отсек




am3uuw00000263

1	Электромагнитный клапан продувки адсорбера (См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА [L3 Turbo].) (См. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА [L3 Turbo])
2	Клапан EGR (См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КЛАПАНА EGR [L3 Turbo].) (См. ПРОВЕРКА КЛАПАНА EGR [L3 Turbo].)

3	Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) (См. ПРОВЕРКА КЛАПАНА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (КЛАПАНА PCV) [L3 Turbo].)
4	Обратный клапан (См. ПРОВЕРКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА [L3 Turbo].)

Со стороны топливного бака

1	Угольный адсорбер (См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КЛАПАНА EGR [L3 Turbo].) (См. ПРОВЕРКА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА [L3 Turbo].)
2	Клапан запираания бака при переворачивании
3	Воздушный фильтр (См. ПРОВЕРКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА [L3 Turbo].)
4	Крышка горловины топливного бака



am3zzw00003131